

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SIMPLIFICADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE




Ref.: Inspeção do Sistema
de Abastecimento de Água
e do Esgotamento
Sanitário do município de
São Francisco/SE.

CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO

Aracaju/SE
junho/2024

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	3
3. CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO	3
4. INTRODUÇÃO	4
5. OBJETIVO	4
6. METODOLOGIA	4
6.1 ÁREAS E SEGMENTOS INSPECIONADOS	5
7. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES	9



1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR

AGRESE: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

Endereço: Avenida Marieta Leite, nº 301 – Grageru – CEP.: 49.027-190 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 3218-2700

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

DESO: Companhia de Saneamento de Sergipe

Endereço: Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho CEP.: 49.020-380 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 4020-0195 (0800-079-0195)

3. CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO

Tipo de Auditoria:	Inspeção Direta
Objeto:	Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – São Francisco/SE.
Unidades inspecionadas:	<ul style="list-style-type: none">- Reservatório Elevado – Sede municipal;- Poço de Capitação 01 e 02;- Poço de Reunião/Piscina;- Estação de Tratamento de Esgoto;
Data da Inspeção:	23/04/2024.

4. INTRODUÇÃO

Esse relatório cumpre a função regimental de apontar por meio da inspeção *in loco*, o diagnóstico das instalações físicas das unidades que compõem o(s) SAA e/ou SES do município inspecionado, bem como, a qualidade do produto final colocado à disposição dos usuários destes serviços.

Deste modo, o presente relatório comprehende a identificação de fatores e/ou pontos que estão prejudicando ou possam vir a prejudicar a prestação dos serviços e/ou causar danos ao patrimônio da Prestadora ou terceiros; verificar possíveis não conformidades, por meio da aplicação de checklists e coletas de água e/ou esgoto para análises de qualidade, e o levantamento documental com vistas a atualizar o banco de dados da AGRESE.

5. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é documentar a fiscalização do SAA e SES do município de São Francisco/SE, de modo a passar um diagnóstico das condições técnicas e operacionais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando em consideração os requisitos de qualidade sempre em concordância com a legislação pertinente, assim como, acompanhar as providências sugeridas em relatórios anteriores.

6. METODOLOGIA

O desenvolvimento da ação de fiscalização compreendeu os procedimentos de levantamento de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais dos sistemas, e identificação de ocorrências.

6.1 ÁREAS E SEGMENTOS INSPECIONADOS

ATIVIDADE	OBJETO	SEGMENTO INSPECIONADO
Técnico Operacional	<ul style="list-style-type: none"> • Poço de Captação 01 • Poço de Captação 02 • Fonte Galante (Poço de reunião/piscina) • Reservatório Elevado – Sede Municipal <ul style="list-style-type: none"> • Estação de Tratamento de Esgoto 	<ul style="list-style-type: none"> - Condições de segurança; - Estrutura física; - Operação; - Perdas; - Proteção, conservação e limpeza da área.
Controle de Qualidade	<ul style="list-style-type: none"> • Qualidade da Água Distribuída à População. 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualidade físico-química da água na saída do tratamento e na rede de distribuição; - Qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento e na rede de distribuição.

* RAP – Reservatório Apoiado;

* EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada;

Todas as unidades foram fiscalizadas na companhia dos funcionários da Deso - o Sr. Wilson Vieira da Silva (coordenador da CDPR), do Sr. Antônio Carlos Brito Matos Junior (supervisor de produção) e Thiago Vinicius Soares da Silva (Coordenador SES – Região Norte)

Imagen 1: Reservatório Elevado – Sede Municipal.



Imagen 2 – Poço de Captação 01.



Imagen 3: Poço de Captação 02.



Imagen 4: Fonte Galante - Poço de reunião/piscina.



Imagen 5: DAFA – ETE São Francisco



Imagen 6: Wetland – ETE São Francisco



7. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES

Como resultado desta inspeção, foi desenvolvido Relatório Técnico, observando detalhadamente todos os pontos auditados, constatações e não conformidades. Em seguida, encaminhado à Prestadora, para que sejam adotadas as devidas providências.

