


RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SIMPLIFICADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE




Ref.: Inspeção do Sistema
de Abastecimento de Água
do município de Malhada
dos Bois/SE.

CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO

Aracaju/SE
Julho/2024

SUMÁRIO

| | |
|--|---|
| 1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR | 3 |
| 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO | 3 |
| 3. CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO | 3 |
| 4. INTRODUÇÃO..... | 4 |
| 5. OBJETIVO | 4 |
| 6. METODOLOGIA | 4 |
| 7. ÁREAS E SEGUIMENTOS INSPECIONADOS..... | 5 |
| 8. DESCRIÇÃO SUCINTA DO SISTEMA INSPECIONADO | 5 |
| 9. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES | 6 |



1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR

AGRESE: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

Endereço: Avenida Marieta Leite, nº 301 – Grageru – CEP.: 49.027-190 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 3218-2700

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

DESO: Companhia de Saneamento de Sergipe

Endereço: Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho CEP.: 49.020-380 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 4020-0195 (0800-079-0195)

3. CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo de Auditoria: | Inspeção Direta |
| Objeto: | Sistema de Abastecimento de Água – Malhada dos Bois/SE. |
| Unidades inspecionadas: | Reservatório Elevado – Malhada dos Bois. |
| Data da Inspeção: | 16/07/2024. |

4. INTRODUÇÃO

Esse relatório cumpre a função regimental de apontar por meio da inspeção *in loco*, o diagnóstico das instalações físicas das unidades que compõem o(s) SAA e/ou SES do município inspecionado, bem como, a qualidade do produto final colocado à disposição dos usuários destes serviços.

Deste modo, o presente relatório comprehende a identificação de fatores e/ou pontos que estão prejudicando ou possam vir a prejudicar a prestação dos serviços e/ou causar danos ao patrimônio da Prestadora ou terceiros; verificar possíveis não conformidades, por meio da aplicação de checklists e coletas de água e/ou esgoto para análises de qualidade, e o levantamento documental com vistas a atualizar o banco de dados da AGRESE.

5. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é documentar a fiscalização do SAA do município de Malhada dos Bois/SE, de modo a passar um diagnóstico das condições técnicas e operacionais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando em consideração os requisitos de qualidade sempre em concordância com a legislação pertinente, assim como, acompanhar as providências sugeridas em relatórios anteriores.

6. METODOLOGIA

O desenvolvimento da ação de fiscalização compreendeu os procedimentos de levantamento de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais dos sistemas, e identificação de ocorrências.

7. ÁREAS E SEGUIMENTOS INSPECIONADOS

| ATIVIDADE | OBJETO | SEGMENTO FISCALIZADO |
|-----------------------|---|--|
| Técnico - Operacional | <ul style="list-style-type: none"> • REL – Malhada dos Bois. | <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura física; - Condições de segurança; - Operação; - Perdas; - Proteção, conservação e limpeza da área. |
| Controle de Qualidade | <ul style="list-style-type: none"> • Qualidade da Água Distribuída à População | <ul style="list-style-type: none"> - Qualidade físico-química da água na saída do tratamento e na rede de distribuição; - Qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento e na rede de distribuição. |

8. DESCRIÇÃO SUCINTA DO SISTEMA INSPECIONADO

A ação de fiscalização compreendeu a vistoria *in loco* do Reservatório Elevado – Malhada dos Bois, o qual está localizado na sede do município (Imagem 1) e é responsável pela distribuição de água da sede municipal.

Imagen 1: Área do Reservatórios Elevado.



9. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES

Como resultado desta inspeção, foi desenvolvido Relatório Técnico, observando detalhadamente todos os pontos auditados, constatações e não conformidades. Em seguida, encaminhado à Prestadora, para que sejam adotadas as devidas providências.

