


RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SIMPLIFICADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/SE




Ref.: Inspeção do Sistema
de Abastecimento de Água
do município de
Pacatuba/SE.

CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO

Aracaju/SE
Agosto/2024

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	3
3. CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO	3
4. INTRODUÇÃO	4
5. OBJETIVO	4
6. METODOLOGIA	4
7. ÁREAS E SEGUIMENTOS INSPECIONADOS	5
8. DESCRIÇÃO SUCINTA DO SISTEMA INSPECIONADO	5
9. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES	9



1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR

AGRESE: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

Endereço: Avenida Marieta Leite, nº 301 – Grageru – CEP.: 49.027-190 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 3218-2700

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

DESO: Companhia de Saneamento de Sergipe

Endereço: Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho CEP.: 49.020-380 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 4020-0195 (0800-079-0195)

3. CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO

Tipo de Auditoria:	Inspeção Direta
Objeto:	Sistema de Abastecimento de Água – Pacatuba/SE.
Unidades inspecionadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Captação - Poço da Estiva do Raposo; • Captação - Poço Pacatuba 01 e 02; • Captação - Poço Ponta dos Mangues; • Reservatório Apoiado e Unidade Desinfecção – Pacatuba; • Reservatório Elevado - Pacatuba; • Reservatório Elevado - Estiva do Raposo; • Reservatório Apoiado – Ponta dos Mangues e; • Unidade Desinfecção – Ponta dos Mangues.
Data da Inspeção:	30/07/2024.

4. INTRODUÇÃO

Esse relatório cumpre a função regimental de apontar por meio da inspeção *in loco*, o diagnóstico das instalações físicas das unidades que compõem o(s) SAA e/ou SES do município inspecionado, bem como, a qualidade do produto final colocado à disposição dos usuários destes serviços.

Deste modo, o presente relatório comprehende a identificação de fatores e/ou pontos que estão prejudicando ou possam vir a prejudicar a prestação dos serviços e/ou causar danos ao patrimônio da Prestadora ou terceiros; verificar possíveis não conformidades, por meio da aplicação de checklists e coletas de água e/ou esgoto para análises de qualidade, e o levantamento documental com vistas a atualizar o banco de dados da AGRESE.

5. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é documentar a fiscalização do SAA do município de Pacatuba/SE, de modo a passar um diagnóstico das condições técnicas e operacionais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando em consideração os requisitos de qualidade sempre em concordância com a legislação pertinente, assim como, acompanhar as providências sugeridas em relatórios anteriores.

6. METODOLOGIA

O desenvolvimento da ação de fiscalização compreendeu os procedimentos de levantamento de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais dos sistemas, e identificação de ocorrências.

7. ÁREAS E SEGUIMENTOS INSPECIONADOS

ATIVIDADE	OBJETO	SEGMENTO FISCALIZADO
Técnico - Operacional	<ul style="list-style-type: none"> • Captação - Poço da Estiva do Raposo; • Captação - Poço Pacatuba 01 e 02; • Captação - Poço Ponta dos Mangues; 	<ul style="list-style-type: none"> - Operação e equipamentos; - Estrutura física; - Condições de segurança; - Casa de bombas; - Perdas; - Proteção, conservação e limpeza da área.
	<ul style="list-style-type: none"> • Reservatório Apoiado e Unidade Desinfecção – Pacatuba; • Reservatório Elevado – Pacatuba; • Reservatório Elevado – Estiva do Raposo; • Reservatório Elevado e Unidade Desinfecção – Ponta dos Mangues. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estrutura física; - Condições de segurança; - Operação; - Perdas; - Proteção, conservação e limpeza da área.
Controle de Qualidade	<ul style="list-style-type: none"> • Qualidade da Água Distribuída à População. 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualidade físico-química da água na saída do tratamento e na rede de distribuição; - Qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento e na rede de distribuição.

8. DESCRIÇÃO SUCINTA DO SISTEMA INSPECIONADO

A ação de fiscalização compreendeu a vistoria nas unidades que compõem o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Pacatuba, a saber: Captação - Poço da Estiva do Raposo, Captação - Poço Pacatuba 01 e 02, Captação - Poço Ponta dos Mangues, Reservatório Apoiado e Unidade Desinfecção – Pacatuba, Reservatório Elevado – Pacatuba, responsáveis pela distribuição de água da sede municipal, Reservatório Elevado e Unidade Desinfecção – Ponta dos Mangues (Imagens 1 a 6).

Imagen 1: Captação - Poço da Estiva do Raposo.



Imagen 2: Captação - Poço Pacatuba 01.



Imagen 3: Captação - Poço Pacatuba 02.




Imagen 4: Reservatório Apoiado e Unidade Desinfecção – Pacatuba.



Imagen 5: Reservatório Elevado – Pacatuba.



Imagen 6: Reservatório Elevado – Estiva do Raposo.



9. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES

Como resultado desta inspeção, foi desenvolvido Relatório Técnico, observando detalhadamente todos os pontos auditados, constatações e não conformidades. Em seguida, encaminhado à Prestadora, para que sejam adotadas as devidas providências.

