


RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SIMPLIFICADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE/SE




Ref.: Inspeção do Sistema
de Abastecimento de Água
do município de Rosário do
Catete/SE.

CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO

Aracaju/SE
Agosto/2024

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	3
3. CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO	3
4. INTRODUÇÃO	4
5. OBJETIVO	4
6. METODOLOGIA	4
7. ÁREAS E SEGUIMENTOS INSPECIONADOS	5
8. DESCRIÇÃO SUCINTA DO SISTEMA INSPECIONADO	5
9. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES	7



1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR

AGRESE: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

Endereço: Avenida Marieta Leite, nº 301 – Grageru – CEP.: 49.027-190 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 3218-2700

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

DESO: Companhia de Saneamento de Sergipe

Endereço: Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho CEP.: 49.020-380 – Aracaju/SE.

Telefone: (79) 4020-0195 (0800-079-0195)

3. CARACTERÍSTICAS DA INSPEÇÃO

Tipo de Auditoria:	Inspeção Direta
Objeto:	Sistema de Abastecimento de Água – Rosário do Catete/SE.
Unidades inspecionadas:	Captação Caldas; Poço 02 – Cipó; Poço 04; Reservatório Apoiado; Reservatório Elevado.
Data da Inspeção:	06/08/2024.

4. INTRODUÇÃO

Esse relatório cumpre a função regimental de apontar por meio da inspeção *in loco*, o diagnóstico das instalações físicas das unidades que compõem o(s) SAA e/ou SES do município inspecionado, bem como, a qualidade do produto final colocado à disposição dos usuários destes serviços.

Deste modo, o presente relatório comprehende a identificação de fatores e/ou pontos que estão prejudicando ou possam vir a prejudicar a prestação dos serviços e/ou causar danos ao patrimônio da Prestadora ou terceiros; verificar possíveis não conformidades, por meio da aplicação de checklists e coletas de água e/ou esgoto para análises de qualidade, e o levantamento documental com vistas a atualizar o banco de dados da AGRESE.

5. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é documentar a fiscalização do SAA do município de Rosário do Catete/SE, de modo a passar um diagnóstico das condições técnicas e operacionais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando em consideração os requisitos de qualidade sempre em concordância com a legislação pertinente, assim como, acompanhar as providências sugeridas em relatórios anteriores.

6. METODOLOGIA

O desenvolvimento da ação de fiscalização compreendeu os procedimentos de levantamento de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais dos sistemas, e identificação de ocorrências.

7. ÁREAS E SEGUIMENTOS INSPECIONADOS

ATIVIDADE	OBJETO	SEGMENTO FISCALIZADO
Técnico - Operacional	• Captação Caldas	- Condições de segurança; - Estrutura física;
	• Poço 02 – Cipó • Poço 04	- Operação e equipamentos; - Perdas;
	• Reservatório Apoiado • Reservatório Elevado	- Proteção, conservação e limpeza da área.
Controle de Qualidade	• Qualidade da Água Distribuída à População	- Qualidade físico-química e bacteriológica da água na saída do tratamento e na rede de distribuição.

8. DESCRIÇÃO SUCINTA DO SISTEMA INSPECIONADO

O Sistema de distribuição de água do município de Rosário do Catete é composto por um Reservatório Apoiado, um Reservatório Elevado, que são abastecidos pela piscina de captação Caldas. Além disso, o sistema possui três poços de captação que bombeiam as águas diretamente para a rede de distribuição. São ilustradas a seguir as unidades de distribuição inspecionadas (Imagens 1 – 2).

Imagen 1 – Reservatório Elevado.



Imagen 2 – Reservatório Apoiado.



9. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES

Como resultado desta inspeção, foi desenvolvido Relatório Técnico, observando detalhadamente todos os pontos auditados, constatações e não conformidades. Em seguida, encaminhado à Prestadora, para que sejam adotadas as devidas providências.

